

Werkinstructie kaart

Om verontreiniging van de bodem onder ons bedrijf te voorkomen is het van belang dat u van de volgende instructies kennis neemt:

- zorg dat het aftappen van vloeistoffen boven een opvangbak plaats vindt
- het opvangvat moet dagelijks geleegd worden, vuile koelvloeistof bij vuile koelvloeistof, afgewerkte olie bij afgewerkte olie etc.
- zorg er voor dat jerrycans en vaten boven een lekbak zijn geplaatst
- laat, na het reinigen van onderdelen boven de ontvetbak of in de onderdelenreiniger deze onderdelen voldoende uitlekken, zodat morsen bij het uitnemen zoveel mogelijk wordt voorkomen
- gemorste vloeistoffen moeten direct opgeruimd worden
- maak gebruik van (vuile) poetsdoeken of absorptiekorrels
- controleer regelmatig of de voorraad absorptiekorrels voldoende is
- verzadigde poetsdoeken moeten in de plastic zak die door de poetsdoekenwasserij omgewisseld wordt of in de metalencontainer voor oliehoudend afval
- absorptiekorrels zijn aanwezig in de voorraaddispenser, verzadigde (dus donker gekleurde) absorptiekorrels moeten afgevoerd worden in de container voor oliehoudend afval
- lekkage aan leidingwerk moet direct aan de bedrijfsleider gemeld worden zodat reparatie kan plaats vinden
- oude accu 's direct plaatsen in de kunststof container, op tijd omwisselen
- open cel accu's laden boven de zuurbestendige bak, en de ruimte ventileren
- plaats een lekbak met (min) 3 cm opstaande rand onder de plaats waar vloeistoffen kunnen lekken op de bodem